

ZESTAWIENIE

wyników badanych parametrów, niezgodnych z wymaganiami

Zleceniodawca:	Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie Filia w Białej Podlaskiej 21-500 Biała Podlaska ul. Akademicka 2
Zlecenie Nr.	4196/04/2019

Punkt poboru:		Jacuzzi					
Adres poboru:		21-500 Biała Podlaska, Akademicka 2					
Miejsce poboru:		Pływalnia Awf Biała Podlaska					
Urządzenie aeroszolujące:		zainstalowane					
Temp. pobranej próbki:		35,3°C					
Data i godzina:		07-05-2019					
Numer próbki: 530/05/19				Ocena próbki: bez zastrzeżeń			
Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Niepewność	N
LK	Chloroform	mg/l	(Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC-MS)	0 ÷ 0,03	0,038	±0,008	N
Punkt poboru:		Woda wprowadzana do niecki basenowej z systemu cyrkulacji - jacuzzi					
Adres poboru:		21-500 Biała Podlaska, Akademicka 2					
Miejsce poboru:		Pływalnia Awf Biała Podlaska					
Urządzenie aeroszolujące:		brak					
Temp. pobranej próbki:		35,4°C					
Data i godzina:		07-05-2019					
Numer próbki: 531/05/19				Ocena próbki: bez zastrzeżeń			
Lab.	Badany parametr	jm.	Metodyka badania wg	Wymagania	Wynik	Niepewność	N
LK	Chloroform	mg/l	(Ae) PN-EN ISO 10301:2002 (HS-GC-MS)	0 ÷ 0,03	0,039	±0,008	N